

## **Operational Notice**

---

Subject: **Oliepeil nieuwe motor.**

De **PH-BAN** en **PH-BAA** hebben beide een nieuwe motor gekregen. Dit heeft vlieg technisch verder weinig consequenties, alleen is het zo dat bij een nieuwe motor nog weinig slijtage is. Hierdoor zal de olie langer dan normaal vrij helder van kleur blijven. Daardoor is het dus lastig om te zien wat het oliepeil is.

Kijk daarom dus goed naar de peilstok waar het olieniveau staat, desnoods eerst droogvegen met een stukje papier voordat je gaat draaien aan de prop.

Na controle goed kijken, want het is dus moeilijker zichtbaar waar het oliepeil staat.